

**Bruun Inspektion A/S bescheinigt hiermit, dass das Qualitätsmanagementsystem von:  
HMK Bilcon A/S, Hadsundvej 295, 9260 Gistrup**

**von Bruun Inspektion A / S bewertet und registriert wurde, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der  
folgenden**

**internationalen Norm:**

**ISO 3834-2:2021**

**Das Qualitätsmanagementsystem gilt für den Geltungsbereich:**

**Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen.**

**Siehe Anhang I.**

Gültig ab: 04-09-2026  
Gültigkeitsbeginn

Nr. Nebel, Danmark  
Ausstellungsort des Zertifikats

Gültig bis: 03-09-2031  
Das Zertifikat ist gültig bis

Erstausgabe: 09-06-2023  
Datum des Gültigkeitsbeginns des Zertifikats



UNTERSCHRIFT

**Gitte Bruun**

Dieses Zertifikat ist gültig unter der Bedingung der zufriedenstellenden Durchführung jährlicher Audits.

Zertifikat-ID: 20260810/168, Objekt-ID: 90000325295

Überprüfen Sie bei Bedarf die Gültigkeit dieses Zertifikats, indem Sie sich an Bruun Inspektion A/S wenden

## Anhang 1.

Werkstoffgruppe: 22 und 23 gemäß CEN ISO /TR 15608:2017.

Herstellung gemäß den folgenden Normen: EN 13445, EN 13480 .

Schweißprozess: 131 und 141 gemäß EN ISO 4063:2023.

Schweißkoordinator ( C,S,B): Jørgen Brogaard Esbensen . S



Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel



Info@bruun-inspektion.dk



+45 88 27 27 27